



メンテナンスニュースは、少しでも「お客様のお役に立ちたい」との思いで作成しております。
今回は、フロントカウルの脱落防止策を紹介します。ご覧ください！！



プレー中に、フロントのカウルが落ちてしまった！端が外れてしまいテープで取り付けしている！
などなど思い当たる事ありませんか？

これ、プラスチックの部品交換で直っちゃうんです！？

原因はクリップのイボイボが劣化で無くなったり、マジック自体が剥がれたりして外れているんです。



現在ご使用中のカートは大丈夫ですか？
ゴルフカートの安全確保、安全走行の為に、一度ご確認ください。

◆弊社では、お客様のニーズに合ったメンテナンスを提案いたしております。
定期点検整備(12か月点検、保守点検、点検チェック書類作成)
バッテリー液管理、点検、補充
タイヤの空気圧の点検、補充
etc・・・
担当サービスマン、営業マンに何なりとご相談ください。

皆様からのご質問を、メンテナンスニュースで取り上げていきたいと考えておりますので
ご感想お待ちしております。今回は東京営業所 道上が担当させて頂きました。次回もお楽しみに！！

過去のメンテナンスニュースは弊社HPでご覧になれます

弊社HPアドレス <http://www.sanji-co.co.jp/>



株式会社 **三治製作所**

発行
本社 名古屋市中央区新栄1丁目13番14号 TEL:052-262-0331
東京営業所 埼玉県三郷市彦倉1-107 TEL:048-911-2926
大阪営業所 大阪府摂津市昭和園8番11-102 TEL:072-637-8141
千葉出張所 千葉県千葉市美浜区浜田2-9-104 TEL:043-306-6370